



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară IALOMITA  
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia

Nr. cerere	89838
Ziua	16
Luna	09
Anul	2020

Cod verificare  
100088206421

## EXTRAS DE CARTE FUNCiară PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 20365 Movila



### A. Partea I. Descrierea imobilului

**TEREN** Intravilan

**Adresa:** Loc. Movila, Jud. Ialomița

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	20365	Din acte: 58.982 Masurata: 24.362	

### Construcții

Crt	Nr cadastral Nr.	Adresa	Observații / Referințe
A1.1	20365-C1	Loc. Movila, Jud. Ialomița	S. construită la sol:114 mp; Anexa . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie inlocuitori caramida , invelitoare azbociment , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.2	20365-C2	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:174 mp; Anexa . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie inlocuitori caramida , invelitoare tigla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.3	20365-C3	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:290 mp; Spalatorie . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie inlocuitori caramida , invelitoare azbociment , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.4	20365-C4	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:48 mp; Centrala . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie inlocuitori caramida , invelitoare azbociment , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.5	20365-C5	Loc. Movila, Jud. Ialomița	S. construită la sol:4 mp; Cos fum . Fundatie beton , zidarie caramida , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.6	20365-C6	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:77 mp; Centrala . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare placă beton , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.7	20365-C7	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:33 mp; Grup sanitar . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare azbociment , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.8	20365-C8	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:110 mp; Depozit lemne . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie inlocuitori caramida , invelitoare placă beton , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.9	20365-C9	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:88 mp; Beci semiingropat . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare placă beton , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.10	20365-C10	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:591 mp; Cantina+atelier . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare tabla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.11	20365-C11	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:2; S. construită la sol:458 mp; Pavilion P+1 . Fundatie beton , zidarie inlocuitori caramida , invelitoare tigla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.12	20365-C12	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:492 mp; Sala sport . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare tabla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .

Crt	Nr cadastral Nr.	Adresa	Observații / Referințe
A1.13	20365-C13	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:1 mp; Post transformare . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare placă beton , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.14	20365-C14	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:2 mp; Post transformare . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare placă beton , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.15	20365-C15	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:30 mp; Cabina poarta . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare tabla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.16	20365-C16	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:2; S. construită la sol:458 mp; Pavilion P+1 . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare tigla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.17	20365-C17	Loc. Movila, Jud. Ialomița	Nr. niveluri:1; S. construită la sol:24 mp; Grup sanitar . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare azbociment , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .

## B. Partea II. Proprietari și acte

Carte Funciară Nr. 20365 Comuna/Oraș/Municipiu: Movila

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
<b>43860 / 18/10/2011</b>	
Act Normativ nr. 84, din 24/07/1995 emis de Parlamentul României (act normativ nr. 206/15-11-2000 emis de Guvernul României);	
B1 Intabulare, drept de PROPRIETATEpublica, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.13, A1.14, A1.15, A1.16, A1.17
1) JUDETUL IALOMITA, CIF:4231776	

## C. Partea III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrările dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Carte Funciară Nr. 20365 Comuna/Oraș/Municipiu: Movila  
**Anexa Nr. 1 La Partea I**

**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
20365	Din acte: 58.982 Masurata: 24.362	

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



**Date referitoare la teren**

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți constructii	DA	24.362	-	-	-	

**Date referitoare la construcții**

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situatie juridică	Observații / Referințe
A1.1	20365-C1	construcții anexa	114	Cu acte	S. construită la sol:114 mp; Anexa . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie inlocuitori caramida , invelitoare azbociment , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.2	20365-C2	construcții anexa	174	Cu acte	S. construită la sol:174 mp; Anexa . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie inlocuitori caramida , invelitoare tigla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.3	20365-C3	construcții anexa	290	Cu acte	S. construită la sol:290 mp; Spalatorie . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie inlocuitori caramida , invelitoare azbociment , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situatie juridică	Observații / Referințe
A1.4	20365-C4	constructii anexa	48	Cu acte	S. construita la sol:48 mp; Centrala . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie inlocitorii caramida , invelitoare azbociment , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.5	20365-C5	constructii anexa	4	Cu acte	S. construita la sol:4 mp; Cos fum . Fundatie beton , zidarie caramida , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.6	20365-C6	constructii anexa	77	Cu acte	S. construita la sol:77 mp; Centrala . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare placa beton , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.7	20365-C7	constructii anexa	33	Cu acte	S. construita la sol:33 mp; Grup sanitar . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare azbociment , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.8	20365-C8	constructii anexa	110	Cu acte	S. construita la sol:110 mp; Depozit lemn . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie inlocitorii caramida , invelitoare placa beton , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.9	20365-C9	constructii anexa	88	Cu acte	S. construita la sol:88 mp; Beci semiingropat . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare placa beton , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.10	20365-C10	constructii anexa	591	Cu acte	S. construita la sol:591 mp; Cantina+atelier . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare tabla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.11	20365-C11	constructii administrative si social culturale	458	Cu acte	S. construita la sol:458 mp; Pavilion P+1 . Fundatie beton , zidarie inlocitorii caramida , invelitoare tigla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.12	20365-C12	constructii anexa	492	Cu acte	S. construita la sol:492 mp; Sala sport . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare tabla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.13	20365-C13	constructii anexa	1	Cu acte	S. construita la sol:1 mp; Post transformare . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare placa beton , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.14	20365-C14	constructii anexa	2	Cu acte	S. construita la sol:2 mp; Post transformare . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare placa beton , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.15	20365-C15	constructii anexa	30	Cu acte	S. construita la sol:30 mp; Cabina poarta . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare tabla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .
A1.16	20365-C16	constructii administrative si social culturale	458	Cu acte	S. construita la sol:458 mp; Pavilion P+1 . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare tigla , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1950 .
A1.17	20365-C17	constructii anexa	24	Cu acte	S. construita la sol:24 mp; Grup sanitar . Constructie parter . Fundatie beton , zidarie caramida , invelitoare azbociment , nu are lift , nu detine certificat de performanta energetica . Anul construirii 1968 .

**Lungime Segmente****1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.**

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))
---------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------	--------------------------

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))
1	2	32.073
3	4	7.322
5	6	5.907
7	8	14.429
9	10	3.222
11	12	8.084
13	14	4.027
15	16	13.542
17	18	2.688
19	20	16.811
21	22	86.95
23	24	10.172
25	26	3.0
27	28	16.827
29	30	16.861
31	1	19.145

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))
2	3	50.083
4	5	55.185
6	7	50.581
8	9	72.063
10	11	16.001
12	13	3.394
14	15	2.771
16	17	37.624
18	19	10.909
20	21	23.778
22	23	86.669
24	25	28.229
26	27	13.486
28	29	18.272
30	31	9.636

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

\*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa [www.ancpi.ro/verificare](http://www.ancpi.ro/verificare), folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

#### Data și ora generării,

16/09/2020, 10:18